

# 석면비산측정 결과보고서

- 2013년 염전생산시설(창고,해주)슬레이트처리사업 -  
(지당리 333-35)



**한국안전환경컨설팅(주)**

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD


T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상 호(대표자) (주)에스에이치건설		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 672 (전화번호: 062-383-3314)			
건 축 물	건물명 해 주 및 창고		위 치 전남 신안군 비금면 지당리 333-35	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2013. 12. 22.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 634.52㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2013. 12. 22..			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<div>측정 지점 위치(도식도)</div> <div>별첨1 참고</div>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div> <div>년    월    일</div> <div>제출인 (서명 또는 인)</div> </div> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장    귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없 음	





[ 별첨1 ] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

12월 22일					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	10:15 ~ 14:17	9.97	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:18 ~ 14:20	9.98	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:21 ~ 14:23	9.96	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:24 ~ 14:26	9.97	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	10:30 ~ 12:32	9.96	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	10:42 ~ 11:26	9.95	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물 야적	10:45 ~ 11:27	9.96	0.002	미만

[별첨3] 측정 사진

12월 22일			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 폐기물 야적	-