

석면비산측정 결과보고서

- 지도읍 내양리 59-8번지 염전 슬레이트 해체운반 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상 호(대표자) (주)순흥건설		사업자등록번호	
	주 소 전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 018-601-3500)			
건 축 물	건물명 염전 해주		위 치 전남 신안군 지도읍 내양리 59-8번지	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2013. 12. 23. ~ 2013. 12. 23.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 706.00㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호 409-86-10335	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2013. 12. 23. ~ 2013. 12. 23.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<div>측정 지점 위치(도식도)</div> <div>별첨1 참고</div>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <div> <div>년 월 일</div> <div>제출인 (서명 또는 인)</div> </div> <p>귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

2013. 12. 23.



범 례	*NO					
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

[별첨2] 측정 결과

2013. 12. 23.					
측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	13:00 ~ 17:10	9.65	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	13:00 ~ 17:10	9.70	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	13:00 ~ 17:10	9.65	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	13:00 ~ 17:10	9.70	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	13:10 ~ 15:20	9.80	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	13:10 ~ 13:55	9.9.	0.002	미만
*7	폐기물야적	15:30 ~ 16:15	9.50	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*8	폐기물야적	15:30 ~ 16:15	9.70	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

[별첨3] 측정 사진

2013. 12. 23.			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7 폐기물야적	*8 폐기물야적