

석면비산측정 결과보고서

- 신안공설운동장 석면조사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상 호(대표자) (주)정보플러스		사업자등록번호 -	
	주 소 광주광역시 광산구 사암로390번길 21/3F (전화번호: 062-385-3900)			
건 축 물	건물명		위치 전라남도 신안군 압해읍 신용리 106,106-1	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2015. 9. 24. (1일간)	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트: 1,385.29㎡, 기타: ㎡,			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호 -	
	주 소 광주광역시 서구 하남대로 658			
측정 일시	2015. 9. 24. (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<div>측정 지점 위치(도식도)</div> <div>별첨1 참고</div>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">2015 년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 한 광 연 (서명또는인)</p> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

전라남도 신안군 압해읍 신용리 106,106-1



[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	9:05 ~ 13:10	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	9:09 ~ 13:14	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	9:13 ~ 13:18	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	9:15 ~ 13:20	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	9:22 ~ 11:27	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	9:30 ~ 10:12	10.00	불검출[검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물보관지점1	16:20 ~ 17:02	10.00	0.003	미만
*8	폐기물보관지점2	16:22 ~ 17:04	10.00	0.002	미만
[비 고]					

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비입구	*7. 폐기물보관지점1	*8. 폐기물보관지점2