

석면비산측정 결과보고서

- 신안군 지도읍 내양리 59-16번지 슬레이트 철거공사 -



한국안전환경컨설팅(주)

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호

접수일

제출인

상호(대표자)

(주)순흥건설

주소

전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 062-383-3314)

사업자등록번호

410-86-33022

건 축 물

건물명

염전

연면적(㎡)

㎡

석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎡)]

슬레이트 : 643㎡

위치

신안군 지도읍 내양리 59-16

작업기간

2013. 03. 26. ~ 2013. 03. 26.

측정기관

대표자

정 영 훈

주 소

광주광역시 서구 동천동 588

사업자등록번호

409-86-10335

측정 일시

2013. 03. 26. ~ 2013. 03. 26.

측정 결과

시료번호

측정 지점

측정 결과(f/cc)

검출석면

별첨2 참고 - 공사구역에 한하여 측정 실시.

측정 지점 위치(도식도)

별첨1 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)


특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하

첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본

수수료 없음







[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별 첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	11:15 ~ 15:18	9.89	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	11:18 ~ 15:21	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	11:21 ~ 15:23	9.88	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	11:23 ~ 15:25	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	위생설비	13:05 ~ 13:48	9.94	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6	폐기물 야적	13:08 ~ 13:51	9.64	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

[별 첨3] 측정 사진

측정 사진(3월 26일)			
			
*1. 부지경계선	*2. 부지경계선	*3. 부지경계선	*4. 부지경계선
			
*5. 위생설비	*6. 폐기물 야적		