

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)그린토건 (박현미)		사업자등록번호 609-81-58123	
	주소 광주광역시 서구 매월2로 53 209호 (매월동, 산업용재유통센터) (062-603-0645)			
건축물	건물명 소금창고, 해주1,2		위치 전라남도 신안군 신의면 상서길 371-16 (상태서리 961)	
	연면적(㎡) 327.70 ㎡		작업기간 2015. 11. 20. ~ 2015. 12. 10.	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)] 지붕재(슬레이트) 785.00 ㎡			
측정기관	상호(대표자) (주)산업보건환경컨설팅 (노현홍)		사업자등록번호 410-86-34860	
	주 소 전라남도 화순군 화순읍 자치샘로 48, 412(미래타워)			
측정 일시	2015년 11월 22일 ~ 11월 22일 (1일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
별첨1 참고				

측정 지점 위치(도식도)-별첨2 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 12 월 일

제출인 (주)그린토건 박 현 미 (서명 또는 인)

전라남도 신안군청 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

[별첨1]. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정결과[기준: 0.01개(f)/cc]	검출석면
11월 22일 (일)			
#1	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#2	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#3	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#4	부지경계선	검출한계 0.002개(f)/cc미만	미만
#5	작업장주변(실외)1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#6	폐기물반출구1	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#7	폐기물반출구2	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#8	위생설비입구	검출한계 0.005개(f)/cc미만	미만
#9	부지경계선	0개/100시아	미만
#10	위생설비입구	0개/100시아	미만

※ 검출한계(LOD) :  $(120,000/(V \times N)) \times 0.005$  ※N : 계수 시야 수, V : 총 포집유량(L)  
(0.002개(f)/cc ~ 0.005개(f)/cc)

\* 위상차현미경으로는 섬유석면 및 섬유상 먼지는 길이 5 $\mu$ m이상, 직경 0.25 $\mu$ m~3 $\mu$ m길이대 직경비 3:1을 기준으로 계수하며 검출석면의 종류는 판별할 수 없음.

[별첨2]. 측정 지점 위치(도식도)

염전생산시설(소금창고, 해주) 슬레이트 처리사업

측정일자

2015년 11월 22일



상태서리 961번지(소금창고 및 해주1,2)

[illegible]

2015년도

## 석면 해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

[염전생산시설(소금창고, 해주) 슬레이트 처리사업]