

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (유)서진철거산업		사업자등록번호 411-81-48178	
	주소 전남 목포시 산정동 1714-4			
건축물	건물명		위치 전남 신안군 지도읍 봉리 1630번지	
	연면적(㎡) 1,232.01㎡ (실측면적)		작업기간 : 2012년 11월 13일 ~ 2012년 12월 31일	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 1,637.33 ㎡ (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 고강영		사업자등록번호 410-86-24557	
	주 소 전북 군산시 미룡동 440-1 파스텔로오피스텔 209호			
측정 일시	2012년 11월 19일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	뒷면 별첨			

측정 지점 위치(도식도)

뒷면 별첨

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2012 년 11 월 일

제출인 (유)서진철거산업 대표이사 박 달 용 (서명 또는 인)


신 안 군 수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	----------------------------------------------	------------

1-1. 측정 결과

측정 일시	2012년 11월 19일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면	초과여부
	1	부지경계선1	0.0012	—	기준치미만
	2	부지경계선2	0.0010	—	기준치미만
	3	부지경계선3	0.0010	—	기준치미만
	4	부지경계선4	0.0008	—	기준치미만
	5	작업장주변1	0.0025	—	기준치미만
	6	작업장주변2	0.0029	—	기준치미만
	7	작업장주변3	0.0025	—	기준치미만
	8	위생설비입구	0.0022	—	기준치미만
	9	폐기물보관지점1	0.0011	—	기준치미만
	10	폐기물보관지점2	0.0011	—	기준치미만
	11	폐기물보관지점3	0.0022	—	기준치미만

2-1. 측정 지점 위치(도식도)



측정 사진

